



## Calibreren nieuwe bedieningskast Cramaro

- \* rode knop indrukken
- \* sleutel op nul
- \* 2x knop indrukken en ingedrukt houden
- \* sleutel op 1
- \* paddestoel uit
- \* lamp knippert 1x
- \* links boven indrukken
- \* lamp tikt 2x (tiktik)
- \* is gecalibreerd